


ЩІТКИ ДЛЯ БОР-МАШИН І ДРИЛІВ

ЩІТКА (Н/Ж СТАЛЬ)




- Для видалення з поверхні іржі, шлаку, окалини зі зварних швів, залишків лаку і фарби.
- Встановлюється в патрон дрилів і бормашин.

Дріт із нержавіючої сталі

D, мм	H, мм	d, мм	A, мм	d пров., мм	Мах., об./хв.	Арт. №	Уп., шт
40	9	6	10	0,20	18 000	0714 692 300	1
60	17	6	14	0,30	15 000	0714 692 301	

ЩІТКА (Н/Ж СТАЛЬ)



- Для видалення у важкодоступних ділянках іржі, шлаку, окалини зі зварних швів, залишків лаку і фарби.
- Встановлюється в патрон дрилів і бормашин.

Дріт із нержавіючої сталі

D, мм	H, мм	d, мм	A, мм	d пров., мм	Мах., об./хв.	Арт. №	Уп., шт
75	15	6	12	0,50	25 000	0714 692 600	1