


ЩІТКА (СТАЛЬ)




- Для роботи з сталлю.
- Встановлюється на всі типи кутових шліфувальних машин, які мають різьбу М14 на шпинделі.

Стальний дріт

D, мм	H, мм	d, мм	d пров., мм	A, мм	Мах., об./хв.	Арт. №	Уп., шт
115	20	M14 × 2	0,50 мм	12	12 500	0714 691 411	1

ЩІТКА (Н/Ж СТАЛЬ)





- Для видалення задирок та окалини зі зварних швів на деталях з нержавіючої сталі.
- Зміцнений дріт із нержавіючої сталі, скручений в косичку.
- Встановлюється на всі типи кутових шліфувальних машин, які мають різьбу М14 на шпинделі.

Дріт із нержавіючої сталі

D, мм	H, мм	d, мм	d пров., мм	A, мм	Мах., об./хв.	Арт. №	Уп., шт
115	20	M14 × 2	0,50 мм	12	12 500	0714 692 411	1

НАСАДКИ ШЛІФУВАЛЬНІ

Насадка сферична



∅	Зерно	Опис по DIN 69170	Наявність у наборі	Арт. №	Уп., шт
16	30	KU16	●	0680 31	10

Набір насадок, арт. № 0680 10



Вміст набору:

арт. № 0680 71, 0680 72, 0680 73, 0680 74, 0680 75, 0680 21, 0680 31, 0680 41, 0680 51, 0680 61.