



ЩІТКИ ДЛЯ КУТОВИХ ШЛІФУВАЛЬНИХ МАШИН



Щітка (сталь)

- Для важких робіт з видалення іржі з поверхні сталевих деталей, шлаку і окалини зі зварних швів
- Встановлюється на всі типи кутових шліфувальних машин


D, мм	H, мм	d, мм	A, мм	d пров., мм	Мах, об/хв	Арт. №	Уп., шт.
115	20	22,2	12	0,50	12 000	07146902	1
125	23	22,2	12	0,50	8 500	0714691512	
150	32	22,2	12	0,50	9 000	07146903	



Щітка (н/ж сталь)

- Для видалення задирок та окалини зі зварних швів на деталях з нержавіючої сталі
- Зміцнений дріт із нержавіючої сталі, скручений в косичку
- Встановлюється на всі типи кутових шліфувальних машин


D, мм	H, мм	d, мм	A, мм	d пров., мм	Мах, об/хв	Арт. №	Уп., шт.
115	24	22,2	12	0,35	12 500	071469202	1
125	29	22,2	12	0,50	12 500	0714692512	



Щітка (сталь)

- Для роботи зі сталлю
- Встановлюється на всі типи кутових шліфувальних машин, які мають різьбу M14 на шпинделі

D, мм	H, мм	d, мм	d пров., мм	A, мм	Мах, об/хв	Арт. №	Уп., шт.
115	20	M14 × 2	0,50 мм	12	12 500	0714691411	1



Щітка (н/ж сталь)

- Для видалення задирок та окалини зі зварних швів на деталях з нержавіючої сталі
- Зміцнений, скручений дріт із нержавіючої сталі
- Встановлюється на всі типи кутових шліфувальних машин, які мають різьбу M14 на шпинделі

D, мм	H, мм	d, мм	d пров., мм	Мах, об/хв	Арт. №	Уп., шт.
60	20	M14×2	0,35 мм	12 000	0714692411	1