

СИСТЕМА W-VPZ



РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПАРАМЕТРИ МОНТАЖУ*

Діаметр шпильки	Рекомендовані навантаження W-VD-A/S 5.8				Мінімальна відстань між осями	Мінімальна відстань до краю основи	Мінімальна товщина основи	Глибина анкерування	Діаметр бура	Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється	Момент затяжки	Діаметр щітки для прочистки
	Розтягнута зона бетону* (Бетон з тріщинами)		Стиснута зона бетону* (Бетон без тріщин)									
	на розтяг N _{per.} [кН]	на зсув V _{perm} [кН]	на розтяг N _{per.} [кН]	на зсув V _{perm} [кН]								
	s _{min} [мм]	c _{min} [мм]	h _{min} [мм]	h _{min} [мм]	d _o [мм]	d _f [мм]	T _{inst} = [Нм]	D ≥ [мм]				
M8	4,0	6,3	8,0	6,3	40	40	110	80	10	9	10	10
M10	7,3	9,7	13,8	9,7	50	45	120	90	12	12	20	12
M12	11,5	14,3	20,0	14,3	60	45	140	110	14	14	40	14
M16	18,7	26,9	28,0	26,9	75	50	160	125	18	18	80	18
M20	31,7	41,7	44,4	41,7	90	55	220	170	22	22	150	22

*Для одинарного анкера, без впливу крайових відстаней
Коефіцієнт безпеки γ = 1,4

Акcesуари для очищення отвору



Діаметр шпильки	Щітки		Т-подібна ручка	Подовжувач для щітки	Перехідник SDS Plus	Шестигранник	Ручний насос
	Діаметр щітки [мм]	Арт. №					
M8	10	0903489610	0905499103	0905499111	0905499102	0905499101	0903990001
M10	12	0903489612					
M12	14	0903489614					
M16	18	0903489618					
M20	22	0903489622					



Увага!

Очистка просверделеного отвору: 2х продути, 2х прочистити, 2х продути, 2х прочистити, 2х продути

Різьбову шпильку потрібно встановлювати за допомогою спеціальної насадки та перфоратора або ударного шурупокрута